

Inspectie SZW
Ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid

> Retouradres Postbus 820 3500 AV Utrecht

«Adressering»
«Straat» «Huisnummer» «Toevoeging»
«Postcode» «PLAATS»



**Directie Analyse
Programmering en
Signalering**

Postbus 820
3500 AV Utrecht
Oudenoord 6
Utrecht
T 070 333 63 83
www.inspectieszw.nl

Contactpersoon
mw. J.M.M. Geurts

Onze referentie
A963 EN A1140

Datum
Betreft Beheersing gevaarlijke stoffen

Geachte heer, mevrouw,

De Inspectie SZW heeft in 2014 een aantal inspecties uitgevoerd in uw bedrijfstak (o.a. Gieterijen, Oppervlaktebehandeling). Uit de inspecties blijkt dat de meeste bedrijven onvoldoende aandacht hadden voor de risico's van gevaarlijke stoffen. Vooral het beoordelen van de blootstelling aan gevaarlijke stoffen was vaak niet of onvoldoende uitgevoerd. Hierdoor kon niet duidelijk worden aangetoond of de blootstelling in voldoende mate is beheerst. De inspectie heeft gehandhaafd op het uitvoeren van een zogenaamd 4-stappenplan (zie: [www.gevaarlijkestoffen](http://www.gevaarlijkestoffen.nl) en www.zelfinspectie.nl). Veel bedrijven hebben aangegeven onzeker te zijn over wat nu exact van hen wordt verwacht. De inspectie informeert u daarom in deze brief nader over het werken met gevaarlijke stoffen.

Boodschap Inspectie SZW

In de eerste plaats is het naar ons oordeel nodig dat zo snel mogelijk actie wordt ondernomen. Het gaat hier per slot van rekening om soms zeer ernstige gezondheidsrisico's. De Inspectie begrijpt ook dat het voor het MKB kostbaar is als ieder bedrijf zelf een inventarisatie en beoordeling moet uitvoeren. Tegelijkertijd stelt het ons teleur dat veel bedrijven pas in actie komen nadat de inspecteur een bezoek heeft gebracht. Wij verwachten van professionele bedrijven meer zelfwerkzaamheid op dit punt. Desondanks zijn we bereid de bedrijven die het betreft nog enige tijd te geven om enkele zaken op orde te brengen. In de tussentijd blijft u uiteraard als bedrijf zelf verantwoordelijk voor de omstandigheden waaronder u uw werknemers laat werken.

Ontwikkeling branche-instrument

Nagenoeg alle geïnspecteerde bedrijven dienen aan de hand van een stappenplan na te gaan of de risico's bij blootstelling aan gevaarlijke stoffen voldoende zijn beheerst. Hier zit tevens het knelpunt voor vooral de kleinere bedrijven. Ondertussen zijn de bevindingen van de Inspectie SZW besproken met de brancheorganisaties in de Metaal. De brancheorganisaties zijn inmiddels als sociale partners, bezig met de ontwikkeling van een instrument dat de bedrijven gaat ondersteunen. In dit instrument worden veilige werkwijzen beschreven die van toepassing zijn op het merendeel van de werkzaamheden waar blootstelling aan gevaarlijke stoffen plaatsvindt. De Inspectie SZW heeft positieve verwachtingen van dit initiatief. Zodra dit instrument gereed is veronderstelt zij dat zoveel mogelijk metaalbedrijven dit gaan toepassen, gericht op het treffen van concrete verbetermaatregelen.

Voor informatie over dit instrument en wat u nu al kunt doen, verwijs ik u naar de website van 5xbeter (www.5xbeter.nl), onder het thema 'Gevaarlijke stoffen'.

**Directie Analyse
Programmering en
Signalering**

Datum

Onze referentie
A963 EN A1140

Vereiste maatregelen

Het instrument is nog niet gereed. In de tussentijd wordt van u als bedrijf de nodige inspanning verwacht. Tenminste dient u de volgende maatregelen te treffen:

- de gevaarlijke stoffen in uw bedrijf worden toegepast conform het veiligheidsinformatieblad;
- U biedt de vereiste persoonlijke beschermingsmiddelen aan en u ziet er op toe dat deze worden gebruikt;
- U informeert uw medewerkers over de gevaren van het werken met de in uw bedrijf aanwezige gevaarlijke stoffen en over de maatregelen die nodig zijn om deze gevaren tegen te gaan;
- U draagt zorg voor een juist onderhoud van middelen en voorzieningen om de blootstelling te beperken;
- U registreert de gevaarlijke stoffen met de bijbehorende grenswaarden. Neem in de registratie, voor zover bekend, ook de gevaarlijke stoffen op die ontstaan tijdens bepaalde processen. (Een registratiemodel is te vinden op: www.5xbeter.nl, onder het thema 'Gevaarlijke stoffen'.)

Bij een volgende inspectie zal nadrukkelijk op bovengenoemde maatregelen worden doorgevraagd. Als de (in deze brief voorgestelde) maatregelen door de arboinspecteur als voldoende worden beoordeeld, wordt bij een daaropvolgende inspectie -op het punt van gevaarlijke stoffen- vooralsnog alleen getoetst of stap 1 (registeren van gevaarlijke stoffen met bijbehorende grenswaarden) van het stappenplan voldoende is uitgevoerd. Bij twijfel zal de inspecteur de handhaving op naleving van de wet gaan inzetten.

Bovenvermelde informatie heeft uitsluitend betrekking op de maatregelen op het gebied van gevaarlijke stoffen.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Voor vragen kunt u terecht bij mevrouw Anja van Vlerken (JvVlerken@inspectieSZW.nl) of mevrouw Annewies de Vries (WdVries@InspectieSZW.nl)

**Directie Analyse
Programmering en
Signalering**

Hoogachtend,

Datum

drs. J.G.M. van Vlerken
Projectleider sector Metaal

Onze referentie
A963 EN A1140